

Misturador Bosch MMB 21P0R

A tampa superior no funciona no encaixa, pois queima a mo ao fazer pur de sopa

O plstico do jarro , embora de alta qualidade, mas h uma sensao de que arranhes e aparncia surrada aparecero com o tempo._____O jarro comeou a vaziar aps 3 meses

Jarro de plstico, embora de alta qualidade, mas no uma sensao de que com o tempo haver arranhes e uma aparncia surrada