

Chaleira Polaris PWK 1740CGL

A tampa quebrou rapidamente, o plástico simplesmente não suportou o regime de temperatura e a tampa quebrou fora do fecho

Falta tampa e vapor forte durante a fervura