

# Placa Whirlpool ACM 808 NE

muito

Aps 10 meses de operao bastante suave, a superfcie que usada com mais frecuencia apresenta tinta levemente amarelada. A princpio, pensei que fosse uma superfcie suja, mas depois de uma limpeza completa e inspeo minuciosa, descobri que a tinta sob o vidro do painel ficou amarela. O reparo da garantia foi recusado, porque o fabricante no considera que isso seja um defeito grave e a funcionalidade no esteja quebrada

Nem meio ano se passou, todos os 4 queimadores ficaram amarelos. Toda a sua beleza se evaporou, a qualidade do vidro deixa muito a desejar. Eu no aconselho voc a lev-lo, uma pena o dinheiro gasto

Estou tentando h trs meses descobrir onde est a pea de reposio que me foi encomendada. Talvez uma fbrica tenha sido aberta em Marte, mas na Ucrnia existem conexas I. **NUNCA MAIS COMPRAREI ESTE APARELHO E NO RECOMENDO A NINGUM.** As lojas esto crescendo como cogumelos e o servio manteve-se ao nvel da Idade da Pedra

tornou-se um pouco mais difcil mont-lo na bancada, os vizinhos tm a mesma empresa mas mais fcil de instalar (os guias de instalao so mais fceis)

A placa comeou a aquecer muito. o painel no est sujeito.

At onde sabemos, o fornecimento deste equipamento para a Ucrnia vai ilegalmente em cinza. As lojas de garantia no tm garantia oficial nem peas sobressalentes.

Sinto falta de um temporizador independente. Neste modelo, est associado apenas ao queimador includo. O modo Eco mantendo a fervura corresponde a cerca de 5-ke, mas seria necessrio 3-ke. Ai-Ai, vou ter que trabalhar duro e apertar o boto))) Por esse preo, vou empurrar :)

A maior desvantagem so as ventoinhas que resfriam o magnetron por baixo! Eles trabalham alto e quando a poeira entra, eles simplesmente quebram. E os conhecidos centros de servio no esto esperando por voc. no h peas de reposio.