

# Placa me ASRock X570 Steel Legend

No como uma desvantagem forte, mas ainda assim, a placa com o logotipo no radiador descascou, no muito assustador e quase invisível, mas um sedimento desagradável permanece.

1. Uma vez por ms ou dois, as unidades SATA caem. So os discos rgidos, SSDm2 que funcionam bem. No entendo com o que isso est relacionado, no encontrei nenhuma informao ou problemas semelhantes. Verifiquei todos os conectores SATA da placa, verifiquei a fonte de alimentao - est tudo bem. O PC pode ligar sem um ou dois discos rgidos. Na bios, os discos tambm desaparecem e a reinicializao no ajuda. A nica coisa que economiza um desligamento completo da placa por 10 minutos. Aps isso, os discos comeam a ser detectados e funcionam de forma estvel por mais um ms ou dois. 2. A placa no possui um conector de cabo TypeC na parte frontal do gabinete. Ento voc s pode usar a sada TypeC na parte de trs da placa, voc no pode conectar o gabinete TypeC. 3. Software muito estpido e torto para definir a luz de fundo e a velocidade do ventilador. s vezes, ele simplesmente no inicia com um erro e, s vezes, a luz de fundo personalizada no salva.