

Capota VENTOLUX Garda 60 BK 750 SMD LED

Faz muito barulho durante a operao. Isso especialmente perceptvel na segunda e terceira velocidades. Alm disso, pelo que entendi, uma parte significativa do rudo criada por uma sada de ar de alumnio corrugado. Acho que com o tempo vou ter que troc-lo por um liso.

O custo dos filtros de carbono chato, claro.