

APC Back-UPS CS 650VA BK650EI

bipe muito alto

Desvantagens e/ou caractersticas:- No h possibilidade de monitoramento a partir de um computador.- No h tomadas "bypass" em total.- Todo o conjunto de cabos uma pea nica, para alimentao do computador.- Oficialmente, a bateria no pode ser substituda pelo usurio, e o gabinete lacrado. A instruo sugere entrar em contato com o servio.- Para substituir a bateria, voc precisa realmente desmontar o dispositivo como um todo.- O estalo das bobinas ao funcionar com bateria muito perceptvel a uma distncia de um metro ou dois.

no

Eles simplesmente no existem! Sem falar no preo, claro!

em tenses abaixo de 190 volts, ele muda para a bateria.