

Placa-me MSI B450-A PRO MAX

Controlador de Internet - desconexes frequentes, erros de RAM

Som! (Descrito nos comentrios)

-Design discreto (a placa marrom escuro, os dissipadores de calor parecem mais ou menos) -No h conector para A-RGB, voc no pode conectar a luz de fundo enderevel e control-la . Apenas 4 pinos sob RGB - a localizao do slot M 2 infeliz, est localizada acima da placa de vdeo, por causa da qual aquecer mais

Eles no esto l

fora da caixa, a memria no iniciou em 3200 MHz, tive que atualizar a BIOS

Falta de wi-fi

Aparncia simples.

A frequncia mxima do clock da RAM 4133 MHz, est escrito no site, e se voc comprar, ele diz 3466 MHz na caixa

Em princpio, no notei muito em 6 meses de uso.

um. Falta de luz de fundo (no importa para mim)

Muitas vezes vejo a falta de luz de fundo nas deficincias - no entanto, no est aqui. Mas se voc precisar dela ento voc pode pagar um pouco mais e levar um jogo ou tomohawk. Eu precisava de circuitos de energia de qualidade e confiabilidade - desde que tudo funcione.