

# Alto-falante porttil Hopestar A6

Placa BMS que no permitia que a coluna funcionasse por mais de meia hora (ainda da caixa). O engano do fabricante sobre a capacidade (declarou 6000mA, na verdade 3000mA) s vezes cedeu, como resultado, a placa do amplificador grunhiu e voc no pode obt-los em lugar algum, j que os chineses fizeram tudo por si mesmos.

Por esse dinheiro, quais poderiam ser as desvantagens....

Plstico barato, instvel em uma superfcie irregular, o indicador de carga lixo (mostra 100% em apenas meia hora de carregamento, depois carrega por mais 4-5 horas) .