

RAM AMD R9S48G3206U2S

Talvez uma caracterstica da configurao do PC, mas at agora no foi possvel rodar no mximo frequencia. Perfil XMP, no executado em automtico.

No detectado. E acho pouco provvel que seja.....

no achei.

muito caro, embora agora tudo seja caro