

# Regulador de tenso Eleks Herz U 16-1/32 v3.0

No

Agora sobre as deficiencias. H um leve cheiro de leo de transformador. Mas esse fenmeno deve eventualmente desaparecer. No meu caso, isso no critico. Observe tambm que voc ter que substituir as Impadas convencionais por LED. H um leve piscar. Mas esta propriedade para todos os estabilizadores triac-tiristores. O alinhamento ocorre abruptamente. Isso tudo