

# Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer A9

1. Material barato usado para execucao externa.2. Aparncia no original. Todos os modelos anteriores foram produzidos desta forma. Podem dar um pouco de sabor, mas isso j uma questao de gosto.3. Sem porta USB 3.0. 4. A velocidade de transmissao Wi-Fi inadequada uma das principais desvantagens observadas em outros modelos anteriores da serie Archer. No entanto, isso no totalmente preciso. Talvez, para atingir a velocidade mxima, voc precise seguir algumas regras para a localizao do dispositivo. Meu roteador est localizado prximo ao computador (uma fonte de interferncia) e estando prximo a ele com um smartphone, a velocidade reduzida em 2 vezes em relao ao declarado, que est em uma faixa de frequencia, que est na segunda. H suspeitas de que 600 e 1300 Mbps seja a velocidade total alcanvel com a tecnologia Mu-Mimo (uma jogada de marketing), mas a velocidade real mais lenta. Mas ainda assim, mesmo essas velocidades so suficientes para navegar na Internet por meio de um smartphone.5. Tamanho do dispositivo. Grande e voc no pode escond-lo em uma caixa de plstico padro, mas isso feito em favor das possibilidades. Para colocao, voc deve procurar prateleiras decorativas especiais para roteadores.