

Aquecedor Atlantic Steatite Cube Slim S3C

Tudo est nos comentrios abaixo.

Tudo nele bom, mas o fato de no ter termmetro, s percebi quando a caldeira foi desembalada antes da instalao. Em suma, eu errei em "excelente". Eu nem pensei que existem modelos de aquecedores de gua sem termmetros. Como, ento, descobrir a temperatura da gua no tanque? Abrir a torneira e tentar com o dedo? Eu no esperava um truque to sujo, no esperava.

Afinal, 50 litros muito pouco. Eu tenho que economizar dinheiro e tomar um banho com baixa presso, caso contrrio no haver gua quente suficiente para ningum alm de mim. Regulador do termostato sem graduao. No h termmetro. Para este dinheiro foi possvel colocar pelo menos um simples.

Conexo !!! todo mundo soldou, conectou, deixou entrar gua, e o dia estava fluindo, eles comearam a descobrir porque o problema , mscaras de plasma aparecem nas conexes, preto e vermelho (sada de entrada) no so mscaras de plstico, ao tubo soldado vermelho da sada de gua e entrada preta, no final achatado e com punhais. eles o conectaram com uma porca, aparece (como est escrito nas instrues) com um acoplamento (o que no til) e depois deixaram uma ou embalaram outra porca, caso contrrio, retirei 2 tubos (um longo o outro curto) e embalou os tubos. Mais divertido. desliguei a gua, acho que vi uma torneira quente no ar novo, depois de um vazamento de gua quente fria, para ter certeza. ol! a gua est quente, mas no de uma s vez o copo de 7 a 10 litros de gua fria, ento bebemos gua fervente, nem todos os 50 litros so aquecidos, o calor alto, os "topos" esto quentes e a gua frio no fundo.

Zumbido quando a gua aquecida. Provavelmente o frasco de Steat est ressoando.

no

ainda no. qualquer termmetro, til.

D uma presso fraca na sada, quando eu abro e fecho a gua h um som parecido com um apito...