

# Gabinete Gamemax G561-W

Inconvenincia na montagem

Fraca ventilao do gabinete, o gelo da luz do ventilador ficou desafinado, no brilhou no ar. Os comprimidos esto cheios o suficiente, eles precisam ser limpos regularmente.

Localizao inferior da PSU, sem conectores HDD

sim, o vidro no to quente, sim, no o mais grosso, mas em princpio a rigidez das normas. ento eu at percebo a "sutileza" condicional como um plus, porque o peso menor.

O material do corpo muito fino, a vigia feita de vidro muito ruim, como o vidro do painel frontal. Um lugar para HDD 3,5 mm. Como tenho 2 discos rgidos e um SSD, o ssd pode ser parafusado no gabinete, e o HDD, basta colocar um e colocar o outro em cima.