

Sistema de refrigerao Aerocool Cylon 4

-

no

sofri quando instalei

No havia 1 parafuso para fixao do cooler no kit. Eu acho que o superaquecimento peridico do processador e seus estveis 40-45 graus sem carga justamente por causa disso.

000

not

--

Bem, exceto que no h pasta trmica (mas para ser honesto, eu no sei se deveria ser incluido, porque eu ouvi o suficiente)))

no

No h falhas.

no

Muito barulhento

No

Nada

Nada disso. pelo menos ainda no pego