

fique quieto! Dark Base Pro 900 BGW12

Acordei hoje com o pensamento de que nem tudo to rseo com hidropisia neste caso (de novo, esta minha opinio pessoal). Tenho um radiador em cima (kraken x62) para soprar .eu tive que remover a bandeja do drive. Ficou assim: o ar quente bate no teto e sai pelos orificios (malha preta) mais tambm coloquei no final do teto (acima do processador, onde o Alemes forneceram buracos maiores no telhado) outro 140-ku, que tira o ar que atingiu o telhado mas no saiu. Tudo parece ser pensado, mas... Parece-me que devido ao impacto no telhado, o ar ainda retorna, aquecendo o radiador, geralmente no canho, idealmente, e assim por diante.