

# fique quieto! Pure Base 500 BG035

O layout interno horrível! feche ao conectar 2 discos rígidos e 2 ssd! para conectar a fonte de alimentação placa-me, tive que remover a partição interna. parece ter isolamento acústico, mas não está porque a parte superior ventilada. não há fluxo de ar, 2 ventoinhas de 140 mm foram adicionadas ao gabinete e isso não é suficiente !!! Antes essa placa de vídeo raramente esquentava mais de 65 agora 70 o tempo todo! bem, agora ouvi como funciona)Havia gotas de tinta em vários lugares, o que considero inaceitável por um preço de 6-7 mil!

Absolutamente nada. A menos que a entrada de ar esteja na frente, mas para minha configuração (ryzen5 3600XT com overclock + gtx1070) suficiente, nada sobe acima da norma.