

Forno Whirlpool AKZM 784 NB

Exatamente dois anos depois, o vidro externo da porta do forno explodiu, no estourou, no quebrou, mas se estilhaou em pedacinhos por toda a cozinha. Por sorte no havia ningum por perto no momento. Coletei pequenas partculas afiadas, muito pequenas, vou repetir em toda a cozinha. Se algum estivesse na cozinha, teria sofrido vrios ferimentos.

Iluminao fraca. Embora o ponto aqui no seja apenas a potncia da Impada, mas tambm o fato de que a cmera no muito claramente visvel devido ao padro na porta

no

As temperaturas declaradas so risveis para as galinhas