Forno Beko BIM 24301 WCS

A cor no bem branca, a tinta aplicada na parte de trs do vidro, ento o forno tem um tom levemente acinzentado. O vidro da porta aquecido, embora existam trs. O brilho da tela em um dia ensolarado o dia est fraco. a parede de trs est perto do motor, os mestres no sabem disso, trocam o motor estupidamente e do de ombros. Trocar o motor no faz nada, este o batente do fabricante. Com algumas alteraes, foi possvel reduzir o zumbido pela metade, mas acho que voc pode se livrar dele completamente.