

# Motherboard MSI MEG X570 UNIFY

No encontrei nenhuma falha, mas h uma ninharia: quando voc liga o PC, o ventilador do chipset sopra como um secador de cabelo por alguns segundos (isso, a propsito, tambm til, explicarei mais tarde ), e depois - silncio. E mais uma coisa: se voc deixar o estabilizador ligado e o PC estiver desligado, pode ocorrer um erro ao lig-lo e (ateno!) A ventoinha do chipset no far barulho. A soluo simples e correta: desligue o PC - desligue o filtro. Na verdade, isso tudo. No encontrei nenhum problema tcnico na soldagem, montagem.

No encontrei nenhuma falha