

RAM Corsair CMX16GX3M4A1333C9

um pouco caro, mas ainda estou satisfeito

no vejo nenhum bvio.

De 3 bancos, a placa-me viu apenas um. Como resultado, em vez de 12 GB (dois mdulos de 6 GB cada), apenas 4 GB so visveis no sistema

no

Qualidade muito ruim.

Havia apenas este conjunto na loja quando comprei o computador. O preo foi timo. :(

o preo trs vezes, uma pena por causa de um erro na escolha ((Inconsistncia com a velocidade declarada.

Voc mesmo tem que definir os tempos declarados pelo fabricante (algum pode no observe que inicialmente a memria funciona em horrios de 9-9-9-24).

O mais importante! No funciona em todas as placas-me!Na maioria das vezes, para ser exato. Os radiadores esto visivelmente quentes !

Peguei duas barras, uma delas estava com defeito. No Windows 7, o ndice de desempenho 5, 5. Depois disso, peguei duas barras Kingston KVR1333D3N9 / 2G, ambas funcionando, o ndice de desempenho j est 7.5 Tire suas prprias concluses.

No detectado!

Obviamente sobretenso pelo fabricante (1,65V)

No detectado!

No kit, uma barra estava quebrada. Aconteceu ao verificar com o utilitrio memtest86+. Retornou. Um colega de trabalho levou o mesmo kit comigo - ele no foi detectado pelo sistema, como resultado, tambm foi devolvido.

nenhum

No encontrado