

Placa Gefest 6502-03 0242

sem equilíbrio de gênero

A principal decepção, que não foi prestada atenção na compra, que não há tampa. Embora não seja crítico, mas estragou um pouco o clima. Embora, algum não precise de uma capa. Não posso chamar de desvantagem o vidro fortemente aquecido do forno - porque, isto é normal. Mas o fato de a maneta da porta aquecer tanto também um pouco chato. Mas, novamente, não crítico.

No encontrado, tudo corresponde descrito no site do fabricante.

a grade de ferro fundido estourou.

Não!

Exceto pelo problema já descrito, nenhuma outra deficiência foram encontrados ainda. E mesmo esse, muito provavelmente, não estava conectado ao fogo. A propósito, o “escorregar” de algo sobre o fogo deve ser tratado com cuidado, porque o espaço entre a superfície de vitrocerâmica e o queimador bastante grande, Apesar de que o próprio queimador fica em um pequeno pé plano, ou seja, com um estreito forte, a umidade pode entrar na placa.