

uradeira/parafusadeira Bosch PSR Select 060397702

No

a bateria dura meia hora. agora parou de carregar

Folga axial perceptível, o motor não para, os bits não são magnéticos, o caso

Sem controle de velocidade

No entendo por que quebrou?

jogo forte e magnetização fraca, sem troca de bateria

Eu mudaria imediatamente os bits para magnéticos.

Vamos ver, até agora não há reclamações por meio ano de trabalho.