

# ndicionado Midea BreezeleSS+ FA-12N8D6-I/FA-12N8

forte vibrao (ruído de baixa frequência 51-52dB) em baixas velocidades do compressor, a uma temperatura próxima de zero. Diretamente irritante ... na potência máxima, essas vibrações (ruído) desaparecem.

Existe um módulo wifi, mas não há controlador. Os furos laterais int. o bloco praticamente um adereço, dificilmente algo sopra. Não há milagres.

Um dispositivo digno

Nada decepcionado

Não há fio para conexão na unidade interna. Você tem que comprar com antecedência. A unidade era do velho kander. Apenas um aviso.