

Condicionado Midea BreezeleSS+ FA-09N8D6- I/FA -09N

forte vibrao (ruído de baixa frequência 51-52dB) em baixas velocidades do compressor, em temperatura próxima de zero. Diretamente irritante ... na potência máxima, essas vibrações (ruído) desaparecem.

Existe um módulo wifi, mas não há controlador. Os furos laterais int. o bloco praticamente um adereço, dificilmente algo sopra. Não há milagres.

Um dispositivo digno

Nada decepcionado

Não há fio para conexão na unidade interna. Você tem que comprar com antecedência. A benção foi do velho kander. Eles quase não instalaram sem fio. Apenas um aviso.