

Cooler Master MPE-7501-ACAAB PSU

Queimou aps duas semanas de uso.

No

Apito, no inicia o sistema, apenas luzes e toca-discos

Me falaram que essa a norma, mas no entendi porque fazer uma ramificao de fios Sata no final para empurrar Molex, de -devido a isso, houve problemas com a conexo do ssd (Mais detalhes: na resposta ao caso)

Eles no esto l

Dois meses de operao no foram notado...A menos que modularidade - mas isso para outros preos