

Cooktop Whirlpool GOA 6425 NB

Todo o metal est manchado nada lavado ... as grades esto descascadas ... agora esto pretas com manchas brancas a borracha ao redor das alas ficou amarela na parte superior queimador esquerdo, o gs sai o tempo todo por 22 mil rublos .. .? Demasiadas falhas... a sujidade e as manchas no so lavadas... a esttica est morta....

Explodiu aps 2 semanas sem motivo claro. No foi possvel provar no servio que no foi minha culpa. Substituir o vidro custa mais de 4000gr. E espere dois meses. mais fcil comprar um novo. Mas eu vou levar ao inoxidvel. Sim, ainda uma sorte que naquele momento ela tenha se afastado do fogo, caso contrrio a teria aleijado.

As alas no so de metal. feito de algum tipo de plstico. No h novos. O __ _uma desvantagem completa ..

Grelhas de ferro fundido com entalhes, recolhidas quando tirei da caixa e cortei meu dedo. Os elsticos foram colocados nas grades apenas nos dois lados, onde no h parte arredondada dos elsticos, os rolos da grade! Botes de aparncia de bronze e adereos baratos de crach, metal macio coberto com tinta, use por um curto perodo de tempo e a tinta se desgastar. Por tal custo, eles poderiam esculpir em cobre. O esmalte foi aplicado em camada muito fina, e as laterais no foram devidamente pintadas. Fiquei muito impressionado com as instrues para cuidados com a superfcie "no use produtos de limpeza" !!!