

nsung DW-50R4050BB construda - mquina de lavar l

Funcionou bem por 1 ano e depois comeou a dar erro PC erro do sistema de drenagem, no encontrei o problema e comecei a usar o modo de meia carga, e apenas o impulsor inferior. Ento, por 2 anos, o aquecedor de fluxo de 1800 KW da marca Galanz queimou, comprou um analgico no OZONE, instalou tudo e funcionou. Comecei a lidar com o problema do PC, removi o atuador (este um motor com velocidade de 4-5 por minuto, na foto redondo com 2 contatos) preso com 2 parafusos, seguido por um microinterruptor, tocou - funcionando , mas apenas no caso de eu comprar um anlogo por 80 rublos. no clube de rdio, substitudo e O MILAGRE, tudo funcionou tanto para cima como para baixo e separadamente e o erro desapareceu.

Produto no de qualidade

no encontrado

no encontrado

No

no