

Capuz Pyramida BG 600

O preço alto. O baixo brilho da luz de fundo do LED.

Mas quanto às deficiências, existem mais do que suficientes. Após esta compra, percebi que esta minha última compra com um painel de toque. Em primeiro lugar, para lavá-lo, você precisa desligá-lo constantemente da rede, pois o sensor é acionado por uma esponja molhada. E em segundo lugar, após cerca de um ano, o sensor simplesmente morreu e, antes disso, ligou sozinho. Mas isso não é mais deplorável. Não faz sentido retornar sob a garantia, pensei em fazer isso sozinho, em geral desmontei e encontrei uma coisa incrível nas placas, todos os microcircuitos foram limpos com fora, então o nome da peça simplesmente não permaneceu, eu me pergunto por que isso foi feito?