

# Mquina de lavar roupa Indesit IWSB 61051 C

no adequado para reparos normais

Minha irm, que comprou a mesma mquina de lavar um ano antes, teve um rudo alto durante a lavagem / centrifugao aps dois anos de operao. Eles chamaram um bom mestre, e ele disse que isso era um problema de rolamento, e sua substituio custaria 1.500 hryvnias! Ele explicou o alto custo pelo fato de o tanque de plstico do carro no ser separvel e ele ter que cort-lo junto com seu parceiro e depois sold-lo novamente. Portanto, a manuteno do nosso trabalhador uma grande questo ((Ele tambm aconselhou a no carregar o tambor ao mximo e com menos frequncia usar a velocidade mxima de rotao.

O que est escrito nas instrues no corresponde realidade.

I no tenho reclamaes sobre a lavagem, mas j foi vrias vezes que o oan cede no meio da lavagem e em diferentes programas, um erro. desligado, ou seja, e depois de um tempo ligado, comeou a funcionar. Ao mesmo tempo, no est suja, pois o marido se limpa periodicamente. At agora funciona, mas se algo precisa ser mudado.