

Copiadora Canon imageRUNNER 1133

No encontrei.

Tamanhos grandes

nos sites oficiais do kenon na seo de drivers h um monte de tudo suprflo, exceto os drivers corretos, embora um arquivo possa ser carregado.

1. No imprime em uma rede com Wi-Fi WDS. 2. Reflash realmente no funcionou, danando com um pandeiro.3. Recusou-se completamente a digitalizar pela rede no Windows 10! Os computadores em funcionamento esto todos mudando para o Win 10, mas a digitalizao pela rede no possvel - quero devolver o dispositivo ao fabricante.4. Danando com os motoristas com um pandeiro5. Para digitalizar uma unidade flash USB, voc precisa acessar o ID, que novamente ningum lhe diz (adivinha por si mesmo) - e pressione todas as permisses que permitem digitalizar de qualquer maneira. 6. ... decepcionado com a Canon depois deste dispositivo, eles queriam levar A3 colorido, mas eu j duvido.

Pequeno tempo de digitalizao

Interfaces e tudo relacionado a eles

Site confuso e disco de driver. A complexidade da instalao, especialmente quem quer o idioma russo nas configuraes da impressora e do scanner.

E agora ele comeou a declarar periodicamente que no h papel na bandeja. E ningum sabe o que fazer com isso ... Foram 3110 antes dele - 8 anos desde que o AK-74 funcionou, e este - (((((

O rolo de alimentao de papel frequentemente apagado. Aproximadamente a cada 20.000

Scanner de rede, drivers, interface.

Cartucho inicial semelhante ao HP505A (2 latas de p simplesmente no cabem ao recarregar) difcil ensinar as pessoas a configurar o papel na alimentao manual bandeja.

Por mais de 2 anos, o problema no foi resolvido digitalizando pela rede, com drivers ainda o mesmo.

barulhento, audvel em todo o escritrio, mas controle de impresso para as pessoas))) pesado durante a transferncia , a recarga do cartucho ocorre aps a concluso.

Pequeno cartucho inicial, no entendi imediatamente como configurar todos os drivers. Eu tive que ler atentamente as instrues.

Drivers

Software raw horrvel, problema com o scanner devido incapacidade de trabalhar com o programa de controle de scanner existente.