

# Cmera Canon EOS RP kit 35

Muitas restrições: 4k ruim, DD ruim - melhor não se enganar na exposição, o foco automático no olho não é confiável, ou seja se houver luz atrás da pessoa, difícil para a câmera encontrá-la. O modo silencioso está oculto e dá um forte efeito de tenda rolante. O interruptor está à esquerda, a roda dianteira está em cima, não há botão ou algo sob o polegar onde o p6 possui um joystick, o modo de foco inteligente muito pequeno. Falta o foco automático no olho do botão.

A bateria está bastante fraca, você precisa pegar uma segunda, mas a original. A faixa dinâmica está de costas, trabalhando ISO 1600, trabalhando condicionalmente 3200.