Aspirador Thomas Quick Stick Turbo Plus

Trabalhou por cerca de 6 meses. Ento - quando ligado, o indicador pisca em vermelho e azul e no h partida do motor. O veredicto do servio substituir a bateria e a placa de controle. Recusa de reparo por falta de peas de reposio. Reembolso do vendedor. P.S. de acordo com comentrios na rede, um problema bastante comum entre os usurios (infelizmente, tudo quebra o tempo todo, mas com frequncias diferentes).

No sei		
no para mim		
No		
No		
no		
At eu notar		