

# Hood VENTOLUX Lazio 60 BK 750

Como sempre, gordura e outros vestígios de cozimento grudam nas grelhas internas, inconveniente lav-las, mas todos os exaustores estão equipados, então a escolha barata ou 5 vezes mais cara, mas com um prato ..

Eu tive que comprar adicionalmente uma válvula de retenção, que está faltando na configuração do modelo de oramento pode ser perdoado. Também fiquei chateado com a espessura do metal, que pode ser facilmente furado com um bom abridor de latas, mas isso também consequência do oramento. A luz de fundo poderia ser mais brilhante, mas o mais desagradável o barulho, mas faz um barulho decente. Apenas a primeira velocidade pode ser considerada condicionalmente confortável, pois geralmente suficiente. Mas se você tem que ligar o segundo ou Deus me livre o terceiro, então desconfortável estar ao lado dele.

Eu não queria pegar com esmalte, peguei um aço inoxidável ( com o prefixo inox ), por isso fácil de sujar, peguei com os dedos e não funciona mais limpe com um pano.