

Furadeira / parafusadeira AEG BSB 18CBL LI-202C

Eu tenho uma versão do Ridgit para o mercado americano. Quando você o pega em suas mãos, você se pergunta em que país você mora...

O cartucho de liberação rápida é conveniente, mas a presença de uma grande folga no encaixe ponto anula todas as outras vantagens do dispositivo. Mandril fraco, uma ferramenta com uma haste menor que 8 mm rola no mandril antes que a catraca na chave de fenda funcione.

Ala adicional arranha a caixa da caixa de engrenagens, caixa queimada inutil, folga do mandril com embreagem de torque, sem clipe,

no um profissional, sem gancho para carregar, Parece que o vi em uma chave inglesa.

Ainda não encontrei.