a de refrigerao Cooler Master MasterLiquid ML240L \

-fixaes de cabos frgeis (teve que reforar com grampos)-falta de configuraes para toca-discos atravs do BIOS-difcil encontrar software para toca-discos

1. A velocidade da bomba no regulada pela BIOS de forma alguma, pelo menos eu tenho uma placa-me asus x570-i, dois fios, sem PWM. Em outras palavras, a bomba cospe 100% constantemente - 2400 rpm. No incio, no era audvel, mas depois de 2-3 meses apareceram rudos e vibraes, tudo o que era possvel foi destorcido. tratado com aplicativos de terceiros que podem regular a velocidade. Na verdade, 40% suficiente, o resultado de resfriamento o mesmo. 2. As vlvulas do kit comearam a bater aps 2-3 meses. Talvez a vibrao da bomba tenha acabado com eles, impossvel dizer com certeza. 3. As vlvulas no podem ser aparafusadas corretamente no radiador, pois seus terminais plsticos dobram com facilidade, so muito finos, no h bucha interna. Aqueles. Voc no pode apert-los para que eles no afrouxem. Se voc puxar, as lminas tocam no radiador. Em suma, a melhor soluo foi a fita dupla face. Mas isso apenas se o radiador for horizontal.