

# Impressora 3D Anycubic Mega Zero

Barulhento, mas só configuraes do driver.

Sem aquecimento da mesa A superfície da mesa saiu junto com o modelo na 20 impresso Sem firmware do fabricante Firmware fechado - impossível calibrar e configurar a impresso na impressora. A configuração de impresso pronta para uso terrível, os modelos estão emperrados e frgeis. A configuração via slicers não funciona corretamente com este firmware ou custa dinheiro extra. O fabricante não publica críticas ruins, o suporte técnico monótono.