

Monitor Philips 272V8A

Quando conectado através de um conector VGA, como no meu caso, a frequência de apenas 60Hz. Botões de controle do monitor inconvenientes, mas raramente os uso. A inclinação da tela não ajustável. O suporte projetado de forma que a tela tenha uma ligeira inclinação para baixo e, a julgar pela descrição, a inclinação da tela para baixo em um ângulo de mais de 5 graus inaceitável, devido à ameaça de descolamento da matriz, no entanto, essa desvantagem pode ser eliminada usando um substrato ou montando o monitor na parede

O som não muito dos alto-falantes padrão