

Placa me Gigabyte B550 AORUS MASTER

- No momento desta reviso (BIOS verso F11i), h um problema com a sincronizao de dados no barramento USB. Talvez esteja presente apenas ao instalar o perfil de memria ryzen 5000 e XMP. Os dispositivos USB so desconectados e conectados uma vez por segundo. A entrada do teclado e do mouse interrompida intermitentemente. Ele tratado desativando os estados C do processador no BIOS. A AMD est ciente do problema e j est trabalhando em uma soluo. Leia mais aqui: No h conector para conectar USB tipo C no painel frontal do gabinete- Preo alto

Cheat number 1. No olhe para o fato de que existem 3 slots M.2... 1!!! Se voc inserir 2 ou 3 ssds, sua placa de vdeo funcionar com o barramento PCI-E 8x, no 16x. Cheat number 2. PCI-E 16x - 3 pieces. NO, ele est sozinho de novo!! Os outros dois so 4x, com um formato de 16x. Mesmo os contatos esto presentes apenas em 1/3 do conector. Cheat number 3. A placa-me no puxa 64 GB de RAM a uma frequncia de 3200 MHz. E afirma-se que nessa frequncia ele lidar com 128 GB ... G-Skilltrident z RAM (2x16 GB, 3600 MHz). No iniciou em 2666, 3000, 3200, 3600 MHz, apenas nos 2133 MHz padro. Troquei as matrizes para HyperX Predator (4x16 GB, 3200 MHz). At agora, apenas 3 de 4 iniciaram em 3200 MHz, todos os 4 funcionam apenas em 3000 MHz ... Embora tanto o processador quanto a placa-me afirmem suportar essas frequncias.