

Moedor AEG EX 150 ES KIT1

Um ms depois, o regulador queimou. Afaste-se dos chineses e retorne produo alem.

Mquina descartvel

Aps um curto perodo de uso, o interruptor de curso excntrico comea a falhar. O boto iniciar aparece. A fixao da segunda ala inconveniente. apenas preso por um parafuso de plstico. Constantemente desaparafusa e quebra. O estojo emborrachado agradvel enquanto novo. Muito rpido, 15-20 dias de trabalho por 4-5 horas, tudo de borracha em farrapos. O prprio aspirador de p do moedor no funciona em baixas velocidades. Em altas velocidades melhor, mas isso outra histria, a sola de velcro morta, etc. A produo da AEG mudou-se para a China. As solas de velcro no so vendidas separadamente. Sob a ordem atravs do centro de servio. De 5 a 6 centros de servio da AEG registrados nesses passaportes, conseguimos chegar a um.