

Condicionador de transporte 42QCR007G/38QCR007

Ainda no, veremos mais tarde

Muito alto! O bloco externo nos primeiros minutos após o início emite um zumbido para que a vibração em uma parede seja transferida. Se você colocar a incluso no cronômetro noite, tanto eu quanto os vizinhos acordamos. (este está no modo de aquecimento) Quanto mais frio estiver lá fora, mais alto ele funciona (zumbido) Demora muito tempo para mudar para um modo de temperatura diferente. Muito irritante noite. Sem memória para ligar/desligar o temporizador. Cada vez que um novo definido.

Custo de instalação