

Pulverizador Sturm GS8213G

no quer trabalhar para cima

difcil de desligar com a chave! As instrues indicam uma pulverizao vertical de 8 metros, mas na realidade - 0 (zero) metros. O rudo mecnico anormal do ventilador ocorre intermitentemente.