

# Furadeira/parafusadeira Makita DF333DNX10

a caixa de engrenagens fraca quando a broca est travada. a caixa de engrenagens est rachando, um parafuso caro e a qualidade ruim. Ele quebrou ao meio durante o primeiro uso.

Aps seis meses, uma reao apareceu, o trabalho dos STs de Makita

no pode