

Ryobi R18AG7-140S moedor

queimou no primeiro dia de trabalho

Falhas de projeto do fabricante que afetam a vida til. A placa muitas vezes falha. O servio reconhece que existem problemas com as placas.

Falhas de projeto do fabricante que afetam a vida til. A placa muitas vezes falha. O servio reconhece que h problemas com as placas.