

neus Vredestein Ultrac SUV Sessanta 285/45 R19 107

Parou e Tuareg. Por 2 temporadas, os traseiros foram desgastados em slick, enquanto os 1mm dianteiros do piso ainda ficaram

desgaste rpido, a borracha muito maciademorou 4 meses para o toureg, e a borracha estava bastante desgastada out

barulhento em asfalto spero a uma temperatura de +14C, voc j pode ouvir a partir de 50 km / h, o limiar de audio diminui com o aumento da temperatura externa. Ao que parecia que em tempo chuvoso era mais silencioso. Apenas em recm asfalto colocado inaudvel, transmite todas as juntas e solavancos da estrada. Tenha cuidado em tempo chuvoso ao dirigir um colar com caminhes que se aproximam (ele comea a se arrastar durante a primeira temporada de operao e o que acontecer com 50% ou mais de desgaste) .

a menos que haja um distribuidor oficial na Rssia

Desgaste desigualmente rpido