

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

no

O sensor de controle seria melhor se um boto pequeno fosse instalado.

microfone, desempenho, custo

O fone esquerdo parou de funcionar

Tempo de resposta a partir ao para transmissio de cerca de um segundo . Baixo insuficiente