

Ar condicionado Gree GWH09NA-K3NNB1A

No levou em conta que a faixa de temperaturas externas que eles tm fica no limite superior de 43 graus. Ns realmente no temos essa temperatura do ar, mas se voc instal-los no telhado da loja, como no meu caso, eles podem superaquecer repentinamente sob luz solar direta. No entendi imediatamente qual era o problema, at liguei para os trabalhadores de servio, eles dizem que um ou o segundo est desligado por algum motivo desconhecido. Foram eles que me explicaram a causa das falhas e me aconselharam a fazer um pequeno dossel de lata ou plstico sobre eles. Um pequeno dossel foi feito dois dias depois e depois disso ambos funcionam perfeitamente, nem uma nica falha.

preo, pequenas falhas na montagem, controle remoto