

UPS APC Smart-UPS 750VA SUA750I

Eu no percebi.

aps 2-3 anos o rel (RY2) falha, todos os 6 indicadores acendem nos displays, isso tratado substituindo o novo rel. Mas como no h originais (RELAYS), voc precisa instalar os chineses, que comeam a inundar. Para o reparo do oops em si, eles pedem 10.500 rublos no centro de servio, o que acho caro, so funcionarios.

Caro

preo

Por um ano, tropecei na bateria, apenas a fritei . Os jumpers dentro da bateria queimaram. Mas pelo que li, esse um problema conhecido. muito trabalhoso calibrar uma bateria com o ApcFix.

O preo baixo comparado aos concorrentes,

Uma bateria com um determinado vida, ento s queima

O custo de uma bateria RBC7 mais de 7000 rublos, no 2-3 mil como eles escreveram aqui, mas vale a pena.

No, porque Eu consegui de graa -) Mas, para ser justo, noto que algumas cpias ainda morrem com as pontas em eletrnica (experincia no trabalho). Mas h uma explorao francamente implacvel "para o abate" - as baterias tiveram que ser retiradas com um cinzel e uma marreta...

Caro (11250). Gravatas de velcro de marca poderiam, e investir no pacote mais um cabo de conexo, os conectores no painel traseiro tocam no final, software sofisticado em ingls, baterias de marca caras.

Eu imediatamente me deparei com o problema de encontrar uma bateria, embora eu tenha o aparelho para nada, mas compre baterias originais para 6500 r. de alguma forma isso no me atrai, ento ainda estou procurando por anlogos...

Peso bruto 14,05kg. Apenas 2 cabos de conexo esto includos no kit.

pesado.

Rudo. No no assim. RUDO. Um baita barulho quando a ventoinha comea a funcionar. E em uma sala sem ar condicionado, 40 graus no interior so atingidos muito rapidamente com quedas de

tenso frequentes. Bem, o preo agora.

Eu no encontrei.

No percebi.