

# Sistema de refrigerao Aerocool Spectro 12 FRGB

No h maneira de ajustar a velocidade

Barulho, eles fazem muito barulho, mesmo quando desliguei 2 ventoinhas com defeito.

no

~luz de fundo, sem possibilidade de desligar~falta de controle de velocidade e conector de 3 pinos

Eu pensei que seria barulhento por molex, mas acabou sendo 1000 rpm e eles so quase inaudveis. Mas tambm por causa de pequenas voltas - uma corrente de ar de nvel mdio. Eu gostaria de um pouco mais (embora estes sejam nit-picking do zero, porque o cooler RGB bonito e custa menos de 500 rublos)

Voc no pode ajustar a velocidade.

no