

Serra Ryobi RCS-4046C

Os ganchos do magneto de partida se partiram. Eles pediram \$ 40 por um novo. Peças muito caras. Comparado a outros modelos, várias ordens de grandeza mais caro.

No processo de uso intensivo, a embreagem queimou, cuja substituição montada apenas com a carcaça.