

APC Smart-UPS RT 8000VA SURT8000XLI

Com o trabalho regular no mximo, as baterias inferiores incharam. Provavelmente superaquecimento. Pois no houve descarga e congelamento Proteo do circuito de entrada somente em L1. L2 e L3 de corrente trifsica vo sem disjuntor

Custo e, claro, peso !!! Bem, que tipo de UPS leve de capacidade semelhante.

O preo a nica desvantagem.